

Procedencia : Garantía Planta

Emisión : 08/09/2022 14:14:55

Prometido : 08/09/2022 22:14:51

Cliente : EL TUNAL, C.A. Ced/Rif : J-30024477-6

Tifs.: OFI (0253) 4911001

Modelo : F704X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T7MG696860 Motor: 15-36010319 Placa: A66AZ2N

Kmts.: 60000 Fecha Venta: 03/11/2021 Color: BLANCO Año: 2021

Asesor : CARLOS CABRERA

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Repuestos			
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1002032RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN F70	1.00
REP	1003101RAA	VALVULA DE ADMISION CHANGAN F70	8.00
REP	1003102RAA	VALVULA DE ESCAPE CHANGAN F70	8.00
REP	3611080AAA	SENSOR MAF F70	1.00
REP	1205013ANA	SENSOR DE PARTICULAS DPF CHANGAN F70	1.00
REP	1021030RAA	POLEA CORREA TIEMPO CHANGAN F70	2.00
REP	1021013RAA	CORREA DE TIEMPO CHANGAN F70	1.00
REP	1021020RAA	TENSOR CORREA TIEMPO CHANGAN F70	1.00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1.00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00

OBSERVACIONES:KMS REAL: UNIDAD EN EL TUNAL FISICAMENTE

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

Garantía Planta

Emisión : 08/09/2022 14:14:55 Prometido : 08/09/2022 22:14:51

Cliente : EL TUNAL, C.A. Ced/Rif : J-30024477-6

Tlfs.: OFI (0253) 4911001

Modelo : F704X2 - KAICENE F70 4X2

Parrocería: LSCBBZ2T7MG696860 Motor: 15-36010319 Placa: A66AZ2N

kmts.: 60000 Fecha Venta: 03/11/2021 Color: BLANCO Año: 2021

Asesor : CARLOS CABRERA

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta

Repuestos

REP	1307106RAA	O-RING BOMBA DE AGUA CHANGAN F70	1.00
REP	1307105RAA	O-RING BOMBA DE AGUA CHANGAN F70	1.00
REP	1207200ANA	VALVULA EGR CHANGAN F70	1.00
REP	1007100RAA	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	16.00
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70	1.00

Percepción del Cliente

REVISAR FALA DE MOTOR FUERTE , PIERDE FUERZA RODANDO

OBSERVACIONES:KMS REAL: UNIDAD EN EL TUNAL FISICAMENTE

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente