

Barquisimeto, 09 de Febrero de 2024.

## INFORME TÉCNICO

El día 08 de Febrero de 2024 se recibieron 4 inyectores a nombre de Inversiones Multinacional, C.A.; RIF: J50043700-5 con las siguientes características:

NUMERO DE PARTE:0445110919

MARCA: BOSCH

PLACA: A22A00R

SERIAL:

INYECTOR NRO 1: 2694

INYECTOR NRO 2: 2686

INYECTOR NRO 3: 2683


INYECTOR NRO 4: 2676

Luego de revisar cada inyector se determinó lo siguiente:

NRO DE INYECTOR	DIAGNOSTICO
1: 2694	Dio todas las pruebas.
2: 2686	Dio todas las pruebas.
3: 2683	Dio todas las pruebas.
4: 2676	Dio todas las pruebas.

Debido al resultado obtenido; los inyectores **ESTAN OPTIMOS PARA MONTAR EN EL VEHICULO.**

Así mismo se recomienda realizar limpieza profunda del sistema de alimentación de combustible.

  
JORGE CORONA  
SUPERVISOR