



# GUIA DE DESPACHO




Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39

Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro S/N caserío las Piedras, Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	CONTROL
YARITAGUA	15/08/2024	Nº.0000000092
RAZON SOCIAL	RIF	CIUDAD
AUTO BENGALA, C.A		CARACAS
DIRECCION DE DESTINO		
CARACAS		

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	PLACA
ALSVIN M/T	2024	PLATA	LS5A2ABR3RD913564	AB780LH

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES			
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA	
1	Vidrio Trasero		[Fuel Gauge Icon]		8 KM	
			CAUCHO DE REPUESTO	FACTURAS	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK
			GATO HIDRÁULICO	CERTIFICADO DE ORIGEN	OK / NO OK	NO OK
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK
			TRIÁNGULO DE SEGURIDAD	PLACAS	OK / NO OK	NO OK
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK
			AMBAS LLAVES DE ENCENDIDO	MANUAL DE USUARIO	OK / NO OK	NO OK
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK
			PALANCA DE GATO	FUNCIONAMIENTO TABLERO TACTIL	OK / NO OK	NO OK
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK
			PALANCA DE NEUMÁTICO	CORNETA	OK / NO OK	NO OK
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK
			CHALECO	RADIO REPRODUCTOR	OK / NO OK	NO OK
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK
			BOLSO	TAPA DEL TANQUE DE GASOLINA	OK / NO OK	NO OK
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK
			FUNCIONAMIENTO TACTIL	OBSERVACIONES		
			OK / NO OK			

- Vidrio trasero piloto no baja (ventana)

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	SEGURIDAD	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	REVISAR POR SEGURIDAD	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: DANIEL CASTILLO	NOMBRE: Luis Pirelo	NOMBRE: Carlos Escalona	NOMBRE: Jonathan V.
CARGO: DESPACHADOR	CEDULA DE IDENTIDAD: 16400349	CEDULA DE IDENTIDAD: 24711096	CARGO: Asesor de Venta
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 15/8/24
FIRMA / SELLO	FIRMA	FIRMA	FIRMA / SELLO
<b>DESPACHADO</b>		Carlos Escalona	<b>BENGALA</b>

15/08/2024

J-502181822