



GUIA DE DESPACHO




Teléfono: (+58)(424) - 532.26.39

Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro 5/N caserío las Piedras, Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		CONTROL	
YARITAGUA				Nº.0000000095	
RAZÓN SOCIAL		RIF	CIUDAD	TELÉFONO	
AUTO BENGALA, C.A			CARACAS		
DIRECCIÓN DE DESTINO					
CARACAS					
MÓDELO		AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	PLACA
ALSVIN M/T		2024	BLANCO	LS5A2ABR5RD913582	AB791LH

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			NIVEL DE COMBUSTIBLE		OBSERVACIONES		KILOMETRAJE DE ENTREGA	
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	[Barra de combustible]				05 KM	
			CAUCHO DE REPUESTO	FACTURAS	LUCES (ALFA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)			
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK		
			GATO HIDRÁULICO	CERTIFICADO DE ORIGEN	OK / NO OK	LUCES INTERNAS		
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK		
			TRIANGULO DE SEGURIDAD	PLACAS	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS		
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK		
			AMBAS LLAVES DE ENCENDIDO	MANUAL DE USUARIO	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE		
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK		
			PALANCA DE GATO	FUNCIONAMIENTO TABLERO TACTIL	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS		
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK		
			PALANCA DE NEUMÁTICO	CORNETA	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS		
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK	NO OK		
			CHALFEO	RADIO REPRODUCTOR	OK / NO OK	ANTENA DE RADIO		
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK	NO OK		
			BOLSO	TAPA DEL TANQUE DE GASOLINA	OK / NO OK	MANUAL DE PDMP		
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	NO OK		
			FUNCIONAMIENTO TACTIL	OBSERVACIONES				
			OK / NO OK					

OBSERVACIONES

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	SEGURIDAD	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	REVISAS POR SEGURIDAD	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: DANIEL CASTILLO	NOMBRE: Susi Chanda	NOMBRE: UNYVALADA	NOMBRE: Jonathan V.
CARGO: DESPACHADOR	CEDULA DE IDENTIDAD: 15921298	CEDULA DE IDENTIDAD: 12076.151	CARGO: Asesor de Ventas
FECHA:	FECHA: 15/08/24	FECHA:	FECHA: 15/08/24
FIRMA / SELLO	FIRMA: [Firma]	FIRMA: [Firma]	FIRMA / SELLO: [Sello]

DESPACHADO

14 / 8 / 24



J-502181622 MDV-DJS-FO-001 REV.00