



RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD)	CONCESIONARIO	FECHA DE RECEPCION
Bogotá	Inversiones Fullioy	13/02/23

DATOS DE LA UNIDAD					
MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	SERIAL DE MOTOR	PLACA
Alsin AT	2023	Negro	L55A2ASE XPD 914/24	N3CT 515292	
CODIGO DEL DAÑO		PICK UP <input type="checkbox"/>		SEDAN <input checked="" type="checkbox"/>	
1 DOBLADO					
2 ROTO					
3 CORTADO					
4 PERFORADO					
5 RAYADO					
6 GOLPEADO					
7 DESCONCHADO					
8 SUCIO					
9 FALTANTE					
10 OTROS					
TAMAÑO DEL DAÑO		SUV <input type="checkbox"/>			
1 MENOS DE 5cms					
2 DE 6 A 10cms					
3 DE 11 A 20 cms					
4 DE 21 A 30 cms					
5 MAS DE 30 cms					
6 REEMPLAZO DE PIEZA					

DATOS DE CHEQUEO GENERALES			
KILOMETRAJE DE ENTRADA	NIVEL DE COMBUSTIBLE		ENCENDEDOR
4 km	1/4 <input checked="" type="radio"/> 1/2 <input type="radio"/> 3/4 <input type="radio"/> FULL <input type="radio"/>		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS	CAUCHO DE REPUESTO	CORNETA	FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN	TRIANGULO DE SEGURIDAD	ANTENA DE RADIO	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO	GATO Y PALANCA	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR	LUCES INTERNAS
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA	LLAVE DE NEUMÁTICO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CÁMARA DE	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APTICA)	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	PLACAS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2)	DESTORNILLADOR MULTIUSO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES GENERALES			FUNCIONAMIENTO PUERTA MALETERA/COMPUERTA TRASERA
Rayas en puerta de copiloto (1) sobre la manilla			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

DATOS DE QUIEN RECIBE			
NOMBRE	CEPILA	FIRMA	FECHA DE RECEPCION Y CHEQUEO
Perez Facundo	1830/624	[Signature]	13/02/23



GUIA DE DESPACHO







Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39

Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro S/N caserío las Piedras, Yaritegua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN YARITAGUA	FECHA DE EMISIÓN 13/02/2023	CONTROL Nº. D-000000035
RAZON SOCIAL INVERSIONES MULTINACIONAL C.A	RIF	CIUDAD BARQUISIMETO
DIRECCIÓN DE DESTINO AV ARGIMIRO BRACAMONTE ENTRE AV. VENEZUELA Y AV. LIBERTADOR		

MODELO ALSVIN	AÑO 2023	COLOR NEGRO	SERIAL DE CARROCERÍA LS5A2ASEXPD914124	PLACA AC284FL
------------------	-------------	----------------	---	------------------

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MEÑOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES		
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA
					07 KM
			CAUCHO DE REPUESTO	FACTURAS	LUCES (ALTA, BAJA, ANTIHIEBLAS, INTERMITENTE)
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK
			GATO HIDRAULICO	CERTIFICADO DE ORIGEN	LUCES INTERNAS
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK
			TRIANGULO DE SEGURIDAD	AMBAS PLACAS	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK
			TIRO DE REMOLQUE	MANUAL DE USUARIO	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK
			PALANCA DE GATO	MANUAL DE MITO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK
			PALANCA DE NEUMATICO	CORNETA	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			CHALECO	RADIO REPRODUCTOR	ANTENA DE RADIO
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			BOLSO	TAPA DEL TANQUE DE GASOLINA	FUNCIONAMIENTO TABLERO TACTIL
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK
			AMBAS LLAVES DE ENCENDIDO	NIVELES DE FLUIDO	FUNCIONAMIENTO DE RETROCESO
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK

OBSERVACIONES

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: FRANCISCO BARRIO	NOMBRE: <i>Suan Claudio</i>	NOMBRE:
CARGO: COORDINADOR DE DESPACHOS	CEDULA DE IDENTIDAD: <i>1394692</i>	CARGO:
FECHA: 13-02-2023	FECHA: 13-02-2023	FECHA:
FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO




Yo, Ivimar Adan, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V13.922.277, en mi carácter de Gerente de Comercialización de la empresa MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-50025049-5 autorizo al Transporte JUAN MENDOZA a trasladar cuatro (4) vehículos perteneciente a esta empresa, hasta la sede de Inversiones Multinacional CA, ubicada en Barquisimeto en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se compromete a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:



MODELO	SERIAL CARROGERIA	SERIAL MOTOR	PLACA	AÑO	COLOR
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASEXPD914124	N3CT515292	AC284FL	2023	NEGRO
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE9PD915023	N3CT516212	AF680CS	2023	AZUL
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE0PD915072	N3CT516253	AB952UN	2023	BLANCO
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE2PD914098	N3CT515285	AB956UN	2023	BLANCO


Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 13 día del mes de enero de 2023

Atentamente,


Ivimar Adan
Gerente Comercialización
0414-5336757




13 921 198



Francisco Barral



RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD) <i>Barquisimeto</i>	CONCESIONARIO <i>Inversiones Pullman</i>	FECHA DE RECEPCION <i>13/02/23</i>
--	---	---------------------------------------

DATOS DE LA UNIDAD					
MODELO <i>Avin AT 2023</i>	AÑO <i>2023</i>	COLOR <i>Blanco</i>	SERIAL DE CARROGERÍA <i>LS5A2ASE2D914098</i>	SERIAL DE MOTOR <i>N3CT 515283</i>	PLACA <i>AB956UN</i>

CODIGO DEL DAÑO 1 DOBLADO 2 ROTO 3 CORTADO 4 PERFORADO 5 RAYADO 6 GOLPEADO 7 DESCONCHADO 8 SUCIO 9 FALTANTE 10 OTROS TAMAÑO DEL DAÑO 1 MENOS DE 5cms 2 DE 6 A 10cms 3 DE 11 A 20 cms 4 DE 21 A 30 cms 5 MAS DE 30 cms 6 REEMPLAZO DE PIEZA	PICK UP <input type="checkbox"/>		SUV <input type="checkbox"/>		SEDAN <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS DE CHEQUEO GENERALES			
KILOMETRAJE DE ENTRADA <i>8km</i>	NIVEL DE COMBUSTIBLE 1/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> FULL <input type="checkbox"/>		ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	CAUCHO DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CORNETA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	TRIANGULO DE SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANTENA DE RADIO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GATO Y PALANCA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LLAVE DE NEUMÁTICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CÁMARA DE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PLACAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DESTORNILLADOR MULTIUSO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELÉCTRICOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVÍDRIOS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES GENERALES			FUNCIONAMIENTO PUERTA MALETERA/COMPUERTA TRASERA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

DATOS DE QUIEN RECIBE			
NOMBRE <i>Alfonso...</i>	CEDULA <i>18301624</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>	FECHA DE RECEPCION Y CHEQUEO <i>13/02/23</i>


Yo, Ivimar Adan, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V13.922.277, en mi carácter de Gerente de Comercialización de la empresa MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-50025049-5 autorizo al Transporte JUAN MENDOZA a trasladar cuatro (4) vehículos perteneciente a esta empresa, hasta la sede de Inversiones Multinacional CA, ubicada en Barquisimeto en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se compromete a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:



MODELO	SERIAL	CARROGERIA	SERIAL MOTOR	PLACA	AÑO	COLOR
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASEXPD914124		N3CT515292	AC284FL	2023	NEGRO
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE9PD915023		N3CT516212	AF680CS	2023	AZUL
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE0PD915072		N3CT516253	AB952UN	2023	BLANCO
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE2PD914098		N3CT515285	AB956UN	2023	BLANCO


Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 13 día del mes de enero de 2023

Atentamente,


Ivimar Adan
Gerente Comercialización
0414-5336757




13921198



Francisco Barrion



GUIA DE DESPACHO







Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39

Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro 5/11 caserío las Piedras, Yaritagua Yatacuy

LUGAR DE EMISIÓN YARITAGUA	FECHA DE EMISIÓN 13/02/2023		CONTROL Nº. D-000000036
RAZÓN SOCIAL INVERSIONES MULTINACIONAL C.A	RIF	CIUDAD BARQUISIMETO	TELÉFONO
DIRECCIÓN DE DESTINO AV ARGIMIRO BRACAMONTE ENTRE AV. VENEZUELA Y AV. LIBERTADOR			

MODELO ALSVIN	AÑO 2023	COLOR BLANCO	SERIAL DE CARROCEÍA LS5A2ASE2PD914098	PLACA AB956UN
-------------------------	--------------------	------------------------	---	-------------------------

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES			
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA	
			/ / / / / / / /		08 KM	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	LUCES INTERNAS
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	ANTENA DE RADIO
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO TABLERO TACTIL
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	FUNCIONAMIENTO DE RETROCESO

OBSERVACIONES

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: FRANCISCO BARRIO	NOMBRE: <i>Susan Claudio</i>	NOMBRE:
CARGO: COORDINADOR DE DESPACHOS	CEDULA DE IDENTIDAD: <i>13921297</i>	CARGO:
FECHA: 13-02-2023	FECHA: 13-02-2023	FECHA:
FIRMA / SELLO: <i>[Signature]</i>	FIRMA / SELLO: <i>[Signature]</i>	FIRMA / SELLO:



RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD) Barrab	CONCESIONARIO Raw. Molinos, CA	FECHA DE RECEPCION 13-02-23
--	--	---------------------------------------

DATOS DE LA UNIDAD					
--------------------	--	--	--	--	--

MODELO New Alvin	AÑO 2023	COLOR Blanco	SERIAL DE CARROCERÍA LSSAZASEOPD915072	SERIAL DE MOTOR N3CT316293	PLACA ABAS20N
----------------------------	--------------------	------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA

PICK UP <input type="checkbox"/>	SUV <input type="checkbox"/>	SEDAN <input checked="" type="checkbox"/>

DATOS DE CHEQUEO GENERALES

KILOMETRAJE DE ENTRADA 9 Km	NIVEL DE COMBUSTIBLE E 1/4 <input type="radio"/> 1/2 <input type="radio"/> 3/4 <input type="radio"/> FULL <input type="radio"/>		ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	CAUCHO DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CORNETA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	TRIANGULO DE SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANTENA DE RADIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GATO Y PALANCA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LLAVE DE NEUMÁTICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHÁLECO (SI APLICA) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PLACAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DESTORNILLADOR MULTIUSO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES GENERALES			FUNCIONAMIENTO PUERTA MALETERA/COMPUERTA TRASERA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

DATOS DE QUIEN RECIBE			
NOMBRE Marta Cabresa	CEDULA 21142481	FIRMA 	FECHA DE RECEPCIÓN Y CHEQUEO 13-02-23



GUIA DE DESPACHO




Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39
 Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro 5/N caserío las Piedras. Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN YARITAGUA	FECHA DE EMISIÓN 13/02/2023	CONTROL Nº. D-000000037
RAZON SOCIAL INVERSIONES MULTINACIONAL C.A	RIF	CIUDAD BARQUISIMETO
DIRECCION DE DESTINO AV ARGIMIRO BRACAMONTE ENTRE AV. VENEZUELA Y AV. LIBERTADOR		

MODELO ALSVIN	AÑO 2023	COLOR BLANCO	SERIAL DE CARROCERÍA L55A2ASE0PD915072	PLACA AB952UN
-------------------------	--------------------	------------------------	--	-------------------------

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES					
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA			
			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		10 KM			
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CAUCHO DE REPUESTO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	FACTURAS	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	LUCES (ALTA, BAJA, ANTIIEBLAS.INTERMITENTE)
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GATO HIDRÁULICO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CERTIFICADO DE ORIGEN	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	LUCES INTERNAS
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TRIANGULO DE SEGURIDAD	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	AMBAS PLACAS	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIRO DE REMOLQUE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MANUAL DE USUARIO	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PALANCA DE GATO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MANUAL DE MITO	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PALANCA DE NEUMATICO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CORNETA	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CHALECO	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	RADIO REPRODUCTOR	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	ANTENA DE RADIO
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	BOLSO	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	TAPA DEL TANQUE DE GASOLINA	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	FUNCIONAMIENTO TABLERO TACTIL
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	AMBAS LLAVES DE ENCENDIDO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIVELES DE FLUIDO	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	FUNCIONAMIENTO DE RETROCESO
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>		OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: FRANCISCO BARRIO	NOMBRE: Juan Alvarado	NOMBRE:
CARGO: COORDINADOR DE DESPACHOS	CEDULA DE IDENTIDAD: 13981296	CARGO:
FECHA: 13-02-2023	FECHA: 13-02-2023	FECHA:
FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO



Yo, Ivimar Adan, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V13.922.277, en mi carácter de Gerente de Comercialización de la empresa MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-50025049-5 autorizo al Transporte JUAN MENDOZA a trasladar cuatro (4) vehículos perteneciente a esta empresa, hasta la sede de Inversiones Multinacional CA, ubicada en Barquisimeto en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se compromete a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:



MODELO	SERIALCARROCERIA	SERIAL MOTOR	PLACA	AÑO	COLOR
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASEXPD914124	N3CT515292	AC284FL	2023	NEGRO
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE9PD915023	N3CT516212	AF680CS	2023	AZUL
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE0PD915072	N3CT516253	AB952UN	2023	BLANCO
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE2PD914098	N3CT515285	AB956UN	2023	BLANCO


Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 13 día del mes de enero de 2023

Atentamente,


Ivimar Adan
Gerente Comercialización
0414-5336757




13 921 198



Francisco Barral