



## RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD) <i>Barquisimeto</i>	CONCESIONARIO <i>Inversiones Fullinacci</i>	FECHA DE RECEPCION <i>29/11/22</i>
--	--	---------------------------------------

DATOS DE LA UNIDAD					
MODELO <i>Asterix</i>	AÑO <i>2023</i>	COLOR <i>Plata</i>	SERIAL DE CARROCERÍA <i>L55A2ASE4PD914071</i>	SERIAL DE MOTOR <i>N30T 513515</i>	PLACA <i>AC122CR</i>

CODIGO DEL DAÑO	PICK UP <input type="checkbox"/>		SEDAN <input checked="" type="checkbox"/>	
1 DOBLADO				
2 ROTO				
3 CORTADO				
4 PERFORADO				
5 RAYADO <input checked="" type="checkbox"/>				
6 GOLPEADO				
7 DESCONCHADO				
8 SUCIO				
9 FALTANTE				
10 OTROS				
TAMAÑO DEL DAÑO				
1 MENOS DE 5cms				
2 DE 6 A 10cms				
3 DE 11 A 20 cms				
4 DE 21 A 30 cms				
5 MAS DE 30 cms				
6 REEMPLAZO DE PIEZA				

DATOS DE CHEQUEO GENERALES			
KILOMETRAJE DE ENTRADA <i>7K</i>	NIVEL DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> FULL		ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	CAUCHO DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CORNETA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	TRIANGULO DE SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANTENA DE RADIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GATO Y PALANCA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES-INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LLAVE DE NEUMÁTICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPÁRABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PLACAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DESTORNILLADOR MULTIUSO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELÉCTRICOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES GENERALES			FUNCIONAMIENTO PUERTA MALETERA/COMPUERTA TRASERA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

SC7152AA5.B3S1-SA802HG

L55A2ASE4PD914071

*Quiero no se detallan daños.*

*5 Rayado en manilla de puerta Trasera Derecha.*

DATOS DE QUIEN RECIBE			
NOMBRE <i>Apileto Kudzo</i>	CEDULA <i>1830624</i>	FIRMA 	FECHA DE RECEPCION Y CHEQUEO <i>29/11/22</i>

Yo, **Ivimir Adan**, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-13.922.277, en mi carácter de **Gerente de Comercialización** de la empresa **MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-30794600-8** autorizo a **Servicios de grúa Juan Mendoza** a trasladar un (01) vehículo perteneciente a esta empresa, hasta la sede de **Inversiones Multinacional C.A.**, ubicada en Barquisimeto Edo Lara, en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se compromete a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:



Item	Modelo	Serial de Carroceria	Serial de Motor	Color	Placa
1	Alsvin	LS5A2ASE4PD914071	M3CT513515	Plata	AC122CR

Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 29 días del mes de Noviembre de 2022.

Atentamente

  
Ivimir Adan  
Gerente Comercialización  
0414-5336757



  
15921898  


RESPONSABLE

Teléfono: (+58) (424) - 532. 26 39

Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro. S/N caserío las Piedras. Yaritagua  
Yaracuy



# GUIA DE DESPACHO






Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39  
 Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro S/N caserío las Piedras. Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	CONTROL
YARITAGUA	29/11/2022	Nº. D-0000001078
RAZON SOCIAL	RIF	CIUDAD
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A		BARQUISIMETO
DIRECCION DE DESTINO		
AV ARGIMIRO BRACAMONTE ENTRE AV. VENEZUELA Y AV. LIBERTADOR		

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	PLACA
ALSVIN	2023	PLATA	L55A2ASE4PD914071	AC122CR

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES			
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA	
			07 KM			
			CAUCHO DE REPUESTO	FACTURAS	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			GATO HIDRÁULICO	CERTIFICADO DE ORIGEN	LUCES INTERNAS	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			TRIÁNGULO DE SEGURIDAD	AMBAS PLACAS	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			TIRO DE REMOLQUE	MANUAL DE USUARIO	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			PALANCA DE GATO	MANUAL DE MTTTO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			PALANCA DE NEUMÁTICO	CORNETA	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS	
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK	OK / NO OK
			CHALECO	RADIO REPRODUCTOR	ANTENA DE RADIO	
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK	OK / NO OK
			BOLSO	TAPA DEL TANQUE DE GASOLINA	FUNCIONAMIENTO TABLERO TACTIL	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			AMBAS LLAVES DE ENCENDIDO	OBSERVACIONES		
			SI / NO			

OBSERVACIONES

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: DANIEL CASTILLO	NOMBRE: <i>Suarez Mendez</i>	NOMBRE: <i>Pérez Hernández</i>
CARGO: AUDITOR DE CALIDAD	CEDULA DE IDENTIDAD: 12921492	CARGO: <i>Vendedor</i>
FECHA: 29/11/2022	FECHA: 29/11/2022	FECHA: 29/11/22
FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO