



RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISION (CIUDAD)

CONCESIONARIO

FECHA DE RECEPCION

YARITAGUA

ELITE AUTOS C.A.

03/11/2023

DATOS DE LA UNIDAD

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	SERIAL DE MOTOR	PLACA
Cs15	2023	BLANCO	LSDA3DSE2PDA11829		AB261TR

CODIGO DEL DAÑO	DESCRIPCION	VEHICULO
1	DOBLADO	
2	ROTO	
3	CORTADO	
4	PERFORADO	
5	RAYADO	
6	GOLPEADO	
7	DESCONCHADO	
8	SUCIO	
9	FALTANTE	
10	OTROS	


TAMAÑO DEL DAÑO	DESCRIPCION
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA

DATOS DE CHEQUEO GENERALES

KILOMETRAJE DE ENTRADA	NIVEL DE COMBUSTIBLE	ENCENDEDOR
13 km	1/4 <input type="radio"/> 1/2 <input type="radio"/> 3/4 <input type="radio"/> FULL <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
FACTURAS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	CAUCHO DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CORNETA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	TRIANGULO DE SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANTENA DE RADIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GATO Y PALANCA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LLAVE DE NEUMÁTICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DESTORNILLADOR MULTIUSO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

OBSERVACIONES GENERALES

IRREGULARIDAD DE PINTURA (OJO DE PESCADO) EN LA PARTE COPILOTO
 DETALLES DE FABRICA EN TODO EL CAPO
 Combustible menos de 1/4
 Luz combustible encendida



DATOS DE QUIEN RECIBE

RIE: J-502043160

NOMBRE: Yalmir Mendoza

CEDULA: 28.438.480

FIRMA:

FECHA DE RECEPCION Y CHEQUEO: 03/11/2023

ELITE

AUTOS
J-50204316-0

REVISION 15 PUNTOS



PLACA: **AB2611R**

AÑO: **2021**

MODELO: **CS153DS**

KILOMETRAJE: **13 Km**

VIN: **LS5A3DSE2PD911829**

TRANSMISION: **Automatica**

	OK	NO OK	OBSERVACION
1 CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 LUCES (INCLUYE DE CRUCE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nivel de comb. - Muy baja.
3 FLUIDOS DE DIRECCION HIDRAULICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nivel de refrijs - bajo
4 FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nivel de aceite de motor - alto.
5 LIQUIDO REFRIGERANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendunilla superior (OK).
6 MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7 FLUIDOS DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se dice que esta alto el nivel.
8 BATERIA/ BORNES, CABLES)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	de aceite de motor por estar en
9 CORREAS ACCESORIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	el punto superior o segunda
10 FLUIDOS DE TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	punto de la varilla medidora.
11 FLUIDOS DEL TRANSFER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 FLUIDOS DEL DIFERENCIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13 ACEITE DE MOTOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 NEUMATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15 PRESION DE AIRE DE NEUMATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

FIRMA TECNICO: **Jose Cortabato**

FECHA: **03/11/2023**

HORA COMIENZO: **1:30 pm**

HORA CONCLUSION: **3:00 pm**

03/11/2023