



INSPECCION DE VEHICULOS NUEVOS PDI SERVICIO



DATOS DEL VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: 11/01/2023 AÑO: 2023
 SERIAL DE CARROCERIA: LG5A3P5EXP0911190 KILOMETRAJE AL RECIBIR: 13
 SERIAL DE MOTOR: JL473QF#N3CV514178 NIVEL DE COMBUSTIBLE:

OBSERVACIONES GENERALES DEL VEHICULO

INSPECCION DEL VEHICULO

ITEM	INTERIOR	OK	NOX	OBSERVACIONES
1	LUCES INTERNAS Y ACCESORIOS	/		
2	LUCES DEL TABLERO	/		
3	GRADUACION DE LUCES	/		
4	LUZ DE EMERGENCIA	/		
5	PALANCA DE LUCES	/		
6	CORNETA	/		
7	TAPICERIA DE ASIENTOS	/		
8	ALFOMBRAS	/		
9	TABLERO	/		
10	ESPEJO RETROVISOR	/		
11	CONTROL DE RETROVISORES	/		
12	CHAPA / SER NIV	/		
13	ENCENDIDO	/		
14	LIMPIAPARABRISAS	/		
15	DISPENSADOR DE LIMPIAPARABRISAS	/		
16	FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS DE PUERTAS	/		
17	FRENO DE MANO	/		
18	ANTENA DE RADIO / FUNCIONAMIENTO DEL RADIO	/		
19	CINTURON DE SEGURIDAD	/		
20	FUNCIONAMIENTO DE GUANTERA	/		
21	TAPA SOL	/		
22	FUNCIONAMIENTO DE A/A	/		
23	COMANDOS DE VOLANTE	/		
ITEM	EXTERIOR	OK	NOX	OBSERVACIONES
1	COMPUERTA DE CARGA	/		
2	LLAVES Y CERRADURAS	/		
3	MOLDURAS, PARRILLA Y EMBLEMAS	/		
4	MICAS (TRASERAS Y DELANTERAS)	/		
5	PARABRISAS (DELANTERO Y TRASERO)	/		
6	PARACHOQUES (DELANTERO Y TRASERO)	/		
7	CERTIFICACION DE TORQUES	/		
8	ESTRIBOS (S/A)	/		
9	TAPA DE COMBUSTIBLE	/		
10	ANTIVUELCO Y GANCHOS	/		
11	ETIQUETAS (MDV - 4X4)	/		
ITEM	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO	OK	NOX	OBSERVACIONES
1	AJUSTE DE PALANCA DE VELOCIDADES	/		
2	FUNCIONAMIENTO DE TAPA DE COMBUSTIBLE	/		
3	FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS	/		
4	MANILLAS DE APERTURA	/		
5	LUCES (ALTAS-MEDIAS-BAJAS, COCUYOS Y STOP)	/		
6	FUNCIONAMIENTO DEL ELECTROVENTILADOR	/		
7	BATERIA	/		
ITEM	ACCESORIOS	OK	NOX	OBSERVACIONES
1	EXTINTOR	/		
2	GATO	/		
3	PALANCA DE GATO	/		
4	PALANCA DE NEUMATICO	/		
5	DESTORNILLADOR MULTIUSO	/		
6	CHALECO	/		
7	CAUCHO DE REPUESTO	/		

OBSERVACIONES GENERALES

presen-ta detalle de rayadura en parte plastica
 parcho que y estribos laterales
 se realizo campana de calibracion de bujias.
 se corrigio bote de liquido limpia parabrisas.

REALIZADO POR

REVISADO POR JEFE DE TALLER

NOMBRE Y APELLIDO TECNICO

Victor Gimenez

NOMBRE Y APELLIDO



RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD)	CONCESIONARIO	FECHA DE RECEPCION
Borquisimeto	Inversiones Multimedios	11/01/2023

DATOS DE LA UNIDAD					
MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	SERIAL DE MOTOR	PLACA
C515	2023	Negro	LS5A3DSEXPD911190	N32V 514178	AB454 UR
CODIGO DEL DAÑO		PICK UP <input type="checkbox"/>		SEDAN <input type="checkbox"/>	
1 DOBLADO					
2 ROTO					
3 CORTADO					
4 PERFORADO					
5 RAYADO					
6 GOLPEADO					
7 DESCONCHADO					
8 SUCIO					
9 FALTANTE					
10 OTROS					
TAMAÑO DEL DAÑO		SUV <input checked="" type="checkbox"/>			
1 MENOS DE 5cms					
2 DE 6 A 10cms					
3 DE 11 A 20 cms					
4 DE 21 A 30 cms					
5 MAS DE 30 cms					
6 REEMPLAZO DE PIEZA					

DATOS DE CHEQUEO GENERALES			
KILOMETRAJE DE ENTRADA	NIVEL DE COMBUSTIBLE		ENCENDEDOR
13 Km	1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> FULL <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS	CAUCHO DE REPUESTO	CORNETA	FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN	TRIANGULO DE SEGURIDAD	ANTENA DE RADIO	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO	GATO Y PALANCA	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR	LUCES INTERNAS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA	LLAVE DE NEUMÁTICO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA)	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	PLACAS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2)	DESTORNILLADOR MULTUSO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES GENERALES			FUNCIONAMIENTO PUERTA MALETERA/COMPUERTA TRASERA
Cotenerio y pintar con rayado tenue, uso Pulisera.			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Quemado			

DATOS DE QUIEN RECIBE			
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	FECHA DE RECEPCION Y CHEQUEO
Dikel Foulgo	1830604		11/01/23



Yo, Uvimar Adan, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V13.922.277, en mi carácter de Gerente de Comercialización de la empresa MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-30794600-8 autorizo a Servicios de Grúas al Sr. Juan Mendoza a trasladar un (1) vehículo perteneciente a esta empresa, hasta la sede de Inversiones Multinacional C.A, ubicada en Barquisimeto en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se compromete a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:



MODELO	SERIAL	CARROCERIA	SERIAL MOTOR	PLACA	AÑO	COLOR
CS15	LS5A3DSEJN'D911190		N3CV514179	AD454UR	2023	NEGRO

Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 11 día del mes de enero de 2023.

Atentamente,


Uvimar Adan
Gerente Comercialización 0414-5336757




13981 e 98


Teléfono: (+58) (424) - 532. 26 39

Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro. 5/N caserío las Piedras, Yaritagua
Yaracuy

11  2023



GUIA DE EMISIÓN



ESTADO VENEZUELA


Teléfono: (58)(424) - 532.26.39

Dirección: Calle Principal local parcela 53 Pampa Industrial del Este Liro 5/R caserío Las Pircas Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN YARITAGUA	FECHA DE EMISIÓN 13/01/2023	COBRO M9.000000251
RAZÓN SOCIAL INVERSIONES MULTINACIONAL C.A.	RIF R11	CUIDAD BOZO
DIRECCIÓN DE DESTINO AV BRACAMONTE ENTRE AVENIDA LIBERTADOR Y AVENIDA VENEZUELA LOCAL NRO 5/N ZONA L50		

MODELO CS-15	AÑO 2023	COLOR NEGRO	SERIAL DE CARROTERÍA 155A3DSEKPD091190	PLACA AB254UR
-----------------	-------------	----------------	---	------------------

- CODIGO DEL DAÑO**
- 1 DORADO
 - 2 ROJO
 - 3 COBYADO
 - 4 PERFORADO
 - 5 RAYADO
 - 6 GOLPEADO
 - 7 DESCONCHADO
 - 8 SUCIO
 - 9 FALIANTE
 - 10 OTROS
- TAMAÑO DEL DAÑO**
- 1 MENOS DE 5cms
 - 2 DE 5 A 10cms
 - 3 DE 11 A 20 cms
 - 4 DE 21 A 30 cms
 - 5 MAS DE 30 cms
 - 6 REEMPLAZO DE PIEZA



RELAZION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			NIVEL DE COMBUSTIBLE		OBSERVACIONES		KILOMETRAJE DE ENTREGA	
PLAZA	DAÑO	TAMAÑO	[Bar graph showing fuel level]		13 KM		[Bar graph showing odometer]	
			CAUCHO DE REPUESTO	SI / NO	FACURBAS	SI / NO	TUCS (LATA, BATA, ANILLOS, BUEY, BARRIL)	SI / NO
			GATO HIDRAULICO	SI / NO	CERTIFICADO DE ORIGEN	SI / NO	TUCS INTERIAS	SI / NO
			TRIANGULO DE SEGURIDAD	SI / NO	PLACAS	SI / NO	FUNCIONAMIENTO LAMPARAS	SI / NO
			FUNCIONAMIENTO TACTIL PANTALLA	SI / NO	MANUAL DE USUARIO	SI / NO	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE	SI / NO
			PALANCA DE GATO	SI / NO	FUNCIONAMIENTO TAPA GASOLINA	SI / NO	FUNCIONAMIENTO MANDO LEVANTABRAS	SI / NO
			PALANCA DE NEUMATICO	SI / NO	CORRIENTA	SI / NO	FUNCIONAMIENTO REBOWSORS ELECTRICOS	SI / NO
			CHAFECO	SI / NO	RADIO REPRODUCTOR	SI / NO	ANTENA DE RADIO	SI / NO
			BOISO	SI / NO	TAPA DEL TABLERO DE GASOLINA	SI / NO	MATERIAL DE APTO	SI / NO
			FUNCIONAMIENTO DE QUIMACOCOS	SI / NO	OBSERVACIONES	SI / NO	AMBAS llAVES DE EMERGENCIA	SI / NO

OBSERVACIONES

GERENCIA DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: DANIEL CASTILLO	NOMBRE: Snow Mercedes	NOMBRE:
CARGO: AJUDADOR DE CALIDAD	CEDULA DE IDENTIDAD: 17.921.192	CARGO:
FECHA: 13/01/2023	FECHA: 13/01/2023	FECHA:
FIRMA / SELLO: [Signature]	FIRMA / SELLO: [Signature]	FIRMA / SELLO: