

J-50043700-5

Orden de Servicio Nro. 19

SERV. FLOTILLA

TIPO OS: ORDEN DE SERVICIO

SUBTIPO: PDI (ACONDICIONAMIENTO)

Nombre o Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Teléfonos: MOV (0424) 5814147

Correo Electrónico:

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, YARACUAY, VENEZUELA.

Modelo: BENNIESTAR - BENNI E STAR

Año: 2023

Fecha Venta:

Kmts.: 27

Carrocería: LS6A3E038PB116069


Placa: AB698TR

Motor:


NELJ022881

Bono

CODIGO DEL	TAMAÑO DEL DAÑO
1 DOBLADO	1 MENOS DE 5 cm
2 ROTO	2 DE 6 A 10 cms
3 CORTADO	3 DE 11 A 20 cms
4 PERFORADO	4 MAS DE 30 cms
5 RAYADO	6 REEMPLAZO DE PIEZA
6 GOLPEADO	
7 DESCONCHE	
8 SUCIO	Kms <input type="text"/>
9 FALTANTE	Combustible <input type="text"/>
10 OTROS	



FUNCIONAMIENTO	SI	NO
A/A		
REPRODUCTOR		
LUCES BAJAS		
LUCES ALTA		
LUCES ANTINEBLA		
LUCES INTERMITENTES		
LUCES INTERNAS		
MANDO DE VOLANTE		
RETROVISORES		
ELECTRICOS		
ANTENA DE RADIO		
ESTRIBO		
CORNETAS		



FUNCIONAMIENTO	SI	NO
GATO		
TRIANGULO DE SEGURIDAD		
LLAVES NEUMATICOS		
CAUCHO DE REPUESTO		
ENCENDEDOR		
ALFOBRAS / BANDEJAS		
TAPA DE TANQUE		

Observaciones

Requerimientos y fallas

La Empresa no se hace responsable por los objetos almacenados dentro del vehículo

AUTORIZACION DEL CLIENTE

- 1.- Realizar las reparaciones y/o Mantenimiento según presupuesto anexo
- 2.- Realizar pruebas de carretera fuera del taller, requeridos por el departamento de Control de Calidad.
- 3.- Realizar cambios en el trabajo requerido en la Orden de Reparación Original, de acuerdo a los costos estimados de reparación y habiendo sido previamente informado.
- 4.- Realizar subcontratos de Reparación
- 5.- El cliente fue notificado de que debe cumplir de manera obligatoria con los mantenimientos establecidos en los boletines 003-2021 / 004-202f / 006-2021 / 008-2021 para disfrutar de algún proceso de Garantía que esta unidad amerite

Asesor

MONICA GUTIERREZ

Firma Propietario o Persona Autorizada



RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD) <i>Porcupin</i>	CONCESIONARIO <i>Inversiones y Multinacional</i>	FECHA DE RECEPCION <i>24/11/22</i>
--	---	---------------------------------------

DATOS DE LA UNIDAD					
MODELO <i>BENZI E</i>	AÑO <i>2023</i>	COLOR <i>Blanco</i>	SERIAL DE CARROCERÍA <i>LS6A3E038PB116069</i>	SERIAL DE MOTOR <i>NezJ 022881</i>	PLACA <i>AB698TR</i>

CODIGO DEL DAÑO	PICK UP <input type="checkbox"/>		SEDAN <input type="checkbox"/>	
1 DOBLADO				
2 ROTO				
3 CORTADO				
4 PERFORADO				
5 RAYADO				
6 GOLPEADO				
7 DESCONCHADO				
8 SUCIO				
9 FALTANTE				
10 OTROS				

BENZI

DATOS DE CHEQUEO GENERALES

KILOMETRAJE DE ENTRADA <i>20 Km</i>	NIVEL DE COMBUSTIBLE 1/4 <input type="radio"/> 1/2 <input type="radio"/> 3/4 <input type="radio"/> FULL <input checked="" type="radio"/>		ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	CAUCHO DE REPUESTO <input type="checkbox"/> SI <i>N/A</i> <input type="checkbox"/> NO	CORNETA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	TRIANGULO DE SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANTENA DE RADIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	GATO Y PALANCA <input type="checkbox"/> SI <i>N/A</i> <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE RADIO-REPRODUCTOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	LLAVE DE NEUMÁTICO <input type="checkbox"/> SI <i>N/A</i> <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CÁMARA DE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PLACAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DESTORNILLADOR MULTIUSO <input type="checkbox"/> SI <i>N/A</i> <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELÉCTRICOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

OBSERVACIONES GENERALES

✓ Tapa de carga lateral y ✓ Tapa de carga Delort.

✓ Manual y Plan de Mto en CHINO.

✓ Cargador 220v

DATOS DE QUIEN RECIBE			
NOMBRE <i>Ariles</i>	CEDULA <i>18301624</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>	FECHA DE RECEPCION Y CHEQUEO <i>24/11/22</i>



GUIA DE DESPACHO




Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39

Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro 5/N caserío las Piedras, Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN YARITAGUA	FECHA DE EMISIÓN 24/11/2022	CONTROL Nº.D-000001064
RAZON SOCIAL INVERSIONES MULTINACIONAL C.A	RIF	CIUDAD BARQUISIMETO
DIRECCION DE DESTINO AV ARGIMIRO BRACAMONTE ENTRE AV. VENEZUELA Y AV. LIBERTADOR		

MODELO BENNI	AÑO 2023	COLOR BLANCO	SERIAL DE CARROCERÍA LS6A3E038PB116069	PLACA AB698TR
-----------------	-------------	-----------------	---	------------------

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES					
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA			
					27 KM			
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
			CAUCHO DE REPUESTO		FACTURAS		LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
			GATO HIDRÁULICO		CERTIFICADO DE ORIGEN		LUCES INTERNAS	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
			TRIANGULO DE SEGURIDAD		PLACAS		FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
			FUNCION MANDOS TABLERO		MANUAL DE USUARIO		FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
			PALANCA DE GATO		TAPA CARGA DELANTERA		FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
			PALANCA DE NEUMATICO		CORNETA		FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
			CHALECO		RADIO REPRODUCTOR		ANTENA DE RADIO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
			BOLSO		TAPA DE CARGA LATERAL		AMBAS LLAVES DE ENCENDIDO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO
			ENCENDEDOR		CARGADOR		FUNCIONAMIENTO TACTIL TABLERO	
			SI	NO	SI	NO	OK	NO OK

OBSERVACIONES

LLEVA SU CARGADOR 220 V ORIGINAL CHANGAN

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: DANIEL CASTILLO	NOMBRE: <i>Susana Alcantara</i>	NOMBRE: <i>María Ceballos</i>
CARGO: AUDITOR DE CALIDAD Y PDI	CEDULA DE IDENTIDAD: <i>13921692</i>	CARGO: <i>Asesora de Ventas</i>
FECHA: 24/11/2022	FECHA: 24/11/2022	FECHA: <i>24-11-22</i>
FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO
		 INVERSIONES MULTINACIONAL RIF: J-50043700-5 VENTAS



GUIA DE DESPACHO



Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39


Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro S/N caserío las Piedras. Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	CONTROL
YARITAGUA	24/11/2022	Nº.D-000001064
RAZON SOCIAL	RIF	CIUDAD
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A		BARQUISIMETO
DIRECCION DE DESTINO		TELEFONO

AV ARGIMIRO BRACAMONTE ENTRE AV. VENEZUELA Y AV. LIBERTADOR

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCEÍA	PLACA
BENNI	2023	BLANCO	LS6A3E038PB116069	AB698TR

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES		
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA
					27 KM
			CAUCHO DE REPUESTO	FACTURAS	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			GATO HIDRÁULICO	CERTIFICADO DE ORIGEN	LUCES INTERNAS
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			TRIÁNGULO DE SEGURIDAD	PLACAS	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			FUNCION MANDOS TABLERO	MANUAL DE USUARIO	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			PALANCA DE GATO	TAPA CARGA DELANTERA	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			PALANCA DE NEUMATICO	CORNETA	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			CHALECO	RADIO REPRODUCTOR	ANTENA DE RADIO
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			BOLSO	TAPA DE CARGA LATERAL	AMBAS LLAVES DE ENCENDIDO
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			ENCENDEDOR	CARGADOR	FUNCIONAMIENTO TACTIL TABLERO
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK

OBSERVACIONES

LLEVA SU CARGADOR 220 V ORIGINAL CHANGAN ✓

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: DANIEL CASTILLO	NOMBRE: <i>Suena Alvarado</i>	NOMBRE: <i>Maria Cabra</i>
CARGO: AUDITOR DE CALIDAD Y PDI	CEDULA DE IDENTIDAD: <i>13921192</i>	CARGO: <i>Asesora de Vent</i>
FECHA: 24/11/2022	FECHA: 24/11/2022	FECHA: <i>24-11-22</i>
FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		INVERSIONES MULTINACIONAL, S.R.L. RIF: J-50043700-5 VENTAS




Yo, Ilvimar Adan, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V13.922.277, en mi carácter de **Gerente de Comercialización** de la empresa **MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-50025049-5** autorizo a **Servicios de Gruas Juan Mendoza** a trasladar tres (3) vehículos perteneciente a esta empresa, hasta la sede de Inversiones Multinacional CA, ubicada en Barquisimeto en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se compromete a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:


MODELO	SERIALCARROCERIA	SERIAL MOTOR	PLACA	AÑO	COLOR
CS15	LS5A3DSE2PD910549	N3CV506949	AB281YR	2023	NARANJA
BENNIESTAR	LS6A3E038PB116069	NELJ022881	AB698TR	2023	BLANCO
NEW ALSVIN AT	LS5A2ASE6PD914055	N3CT513499	AC126CR	2023	AZUL

Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 24 día del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,


Ilvimar Adan
Gerente Comercialización
0414-5336757




13 981 192
