



RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD)

CONCESIONARIO

FECHA DE RECEPCION

Andina Motors

DATOS DE LA UNIDAD

MODELO

AÑO

COLOR

SERIAL DE CARROCERÍA

SERIAL DE MOTOR

PLACA

Raicene F70 2023 Gris. 19CBB22T0P6604976





AS8CS5D

CODIGO DEL DAÑO


- 1 DOBLADO
- 2 ROTO
- 3 CORTADO
- 4 PERFORADO
- 5 RAYADO
- 6 GOLPEADO
- 7 DESCONCHADO
- 8 SUCIO
- 9 FALTANTE
- 10 OTROS

PICK UP

SEDAN



SUV



TAMAÑO DEL DAÑO

- 1 MENOS DE 5cms
- 2 DE 6 A 10cms
- 3 DE 11 A 20 cms
- 4 DE 21 A 30 cms
- 5 MAS DE 30 cms
- 6 REEMPLAZO DE PILZA



DATOS DE CHEQUEO GENERALES

KILOMETRAJE DE ENTRADA

30 Km

NIVEL DE COMBUSTIBLE

1/4

1/2

3/4

FULL

ENCENDEDOR

SI

NO

FACTURAS

SI NO N/A

CAUCHO DE REPUESTO

SI NO

CORNETA

SI NO

FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

SI

NO

CERTIFICADO DE ORIGEN

SI NO N/A

TRIANGULO DE SEGURIDAD

SI NO

ANTENA DE RADIO

SI NO

LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)

SI

NO

MANUAL DE USUARIO

SI NO

GATO Y PALANCA

SI NO

FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR

SI NO

LUCES INTERNAS

SI

NO

PLAN DE GARANTÍA

SI NO

LLAVE DE NEUMÁTICO

SI NO

FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE

SI NO

FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS

SI

NO

FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE

SI NO

ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA)

SI NO

TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

SI NO

PLACAS

SI

NO

JUEGO DE LLAVES (2)

SI NO

DESTORNILLADOR MULTIUSO

SI NO

FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS

SI NO

FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS

SI

NO

OBSERVACIONES GENERALES

FUNCIONAMIENTO PUERTA MALETERA/COMPUERTA TRASERA

SI

NO

- Bateria (modelo diferente.

- Tapiceria (mareada.

- aceite Hidraulico (Paso el limite.)

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE

CEDULA

FIRMA

FECHA DE RECEPCIÓN Y CHEQUEO

- Luz de Servicio Preendida (sin gasoil.)