



RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



| | | |
|--|--|--------------------|
| LUGAR DE EMISION (CIUDAD) <i>Barquisimeto</i> | CONCESIONARIO <i>Barquisimeto (Repro)</i> | FECHA DE RECEPCION |
|--|--|--------------------|

DATOS DE LA UNIDAD

| MODELO | AÑO | COLOR | SERIAL DE CARROCERÍA | SERIAL DE MOTOR | PLACA |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| <i>Kaicene</i> | <i>2023</i> | <i>Blanco</i> | <i>LSCBB22TOPG605223</i> | | <i>A57CS8D</i> |

| CODIGO DEL DAÑO | PICK UP <input checked="" type="checkbox"/> | | SEDAN <input type="checkbox"/> | |
|-----------------|---|--|--------------------------------|--|
| | | | | |
| TAMAÑO DEL DAÑO | SUV <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | |

DATOS DE CHEQUEO GENERALES

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| KILOMETRAJE DE ENTRADA | NIVEL DE COMBUSTIBLE 1/4 <input type="radio"/> 1/2 <input type="radio"/> 3/4 <input type="radio"/> FULL <input type="radio"/> | | | ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| FACTURAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A | CAUCHO DE REPUESTO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | CORNETA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| CERTIFICADO DE ORIGEN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A | TRIANGULO DE SEGURIDAD <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | ANTENA DE RADIO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| MANUAL DE USUARIO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | GATO Y PALANCA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| PLAN DE GARANTÍA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | LLAVE DE NEUMÁTICO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | PLACAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| JUEGO DE LLAVES (2) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | DESTORNILLADOR MULTIUSO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |
| OBSERVACIONES GENERALES | | | FUNCIONAMIENTO PUERTA MALETERA/COMPUERTA TRASERA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | |

- Volante Pintado.
- Gomas de las Puertas con pintura fogueada
- Gomas de la puerta del copiloto defectuosa

| DATOS DE QUIEN RECIBE | | | |
|-----------------------|--------|-------|------------------------------|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA | FECHA DE RECEPCION Y CHEQUEO |