

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.

J-50043700-5

Página 1 de 1

SERV. FLOTTILLA

ORDEN DE REPARACION

Fecha 08/05/2023

Orden de Servicio Nro. S2 - 111

Hora 03:46 pm

Procedimiento Cliente

Emisión 08/05/2023 15:29:08 Prometido 08/05/2023 23:29:05

MICHEL RODRIGUEZ

Cliente MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A. Ced/Rif J-50025049-5

Tifs MOV (0424) 5814147

Modelo KAICENE F70 4X2 - KAICENE F70 4X2

Fabricación LSCBBZ2T0PG605254 Carrocería LSCBBZ2T0PG605254 Motor 15-37030071 Placa A53DE1S

Kmts 41 Color GRIS Año 2023 Chasis LSCBBZ2T0PG605254

Asesor MICHEL RODRIGUEZ

Tifs


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Cliente</u>			
<i>Mano de Obra</i>			
MO	34	INSPECCION DE VEHICULOS NUEVOS PDI	1.00
MO	35	LAVADO VIP	1.00

Percepción del Cliente

PDI

Se Revisó PDI.

Estado del vehículo:



Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Buena	1.00
ALUMBRAS	Buena	1.00
ANTENA DE RADIO	Buena	1.00
CD	Buena	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Buena	0.00
ENCEFEDOR	Buena	0.00
EXTINGUIDOR	Buena	0.00
GATO	Buena	0.00
HERRAMIENTAS	Buena	0.00
LINTERNA	Buena	0.00


OBSERVACIONES PDI

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente



INSPECCION DE VEHICULOS NUEVOS PDI SERVICIO



DATOS DEL VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: 8/5/23
SERIAL DE CARROCERIA: LSCBBZ2TOPG605254
SERIAL DE MOTOR: TEYD25Q5A1537030071
Placa = A53DE18

AÑO: 2023
KILOMETRAJE AL RECIBIR: 41
NIVEL DE COMBUSTIBLE: 20 Lts.

OBSERVACIONES GENERALES DEL VEHICULO

INSPECCION DEL VEHICULO

1	LUCES INTERNAS Y ACCESORIOS	✓	
2	LUCES DEL TABLERO	✓	
3	GRADUACION DE LUCES	✓	
4	LUZ DE EMERGENCIA	✓	
5	PALANCA DE LUCES	✓	
6	CORNETA	✓	
7	TAPICERIA DE ASIENTOS	✓	
8	ALFOMBRAS	✓	X
9	TABLERO	✓	
10	ESPEJO RETROVISOR	✓	
11	CONTROL DE RETROVISORES	✓	
12	CHAPA / SER NIV	✓	
13	ENCENDIDO	✓	
14	LIMPIAPARABRISAS	✓	
15	DISPENSADOR DE LIMPIAPARABRISAS	✓	
16	FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS DE PUERTAS	✓	
17	FRENO DE MANO	✓	
18	ANTENA DE RADIO / FUNCIONAMIENTO DEL RADIO	✓	
19	CINTURON DE SEGURIDAD	✓	
20	FUNCIONAMIENTO DE GUANTERA	✓	
21	TAPA SOL	✓	
22	FUNCIONAMIENTO DE A/A	✓	
23	COMANDOS DE VOLANTE	✓	
1	COMPUERTA DE CARGA	✓	
2	LLAVES Y CERRADURAS	✓	
3	MOLDURAS, PARRILLA Y EMBLEMAS	✓	
4	MICAS (TRASERAS Y DELANTERAS)	✓	
5	PARABRISAS (DELANTERO Y TRASERO)	✓	
6	PARACHOQUES (DELANTERO Y TRASERO)	✓	
7	CERTIFICACION DE TORQUES	✓	
8	ESTRIBOS (S/A)	✓	X
9	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
10	ANTIVUELCO Y GANCHOS	✓	
11	ETIQUETAS (MDV - 4X4)	✓	X
1	AJUSTE DE PALANCA DE VELOCIDADES	✓	
2	FUNCIONAMIENTO DE TAPA DE COMBUSTIBLE	✓	
3	FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS	✓	
4	MANILLAS DE APERTURA	✓	
5	LUCES (ALTAS-MEDIAS-BAJAS, COCUYOS Y STOP)	✓	
6	FUNCIONAMIENTO DEL ELECTROVENTILADOR	✓	
7	BATERIA	✓	
1	EXTINTOR	✓	X
2	GATO	✓	
3	PALANCA DE GATO	✓	
4	PALANCA DE NEUMATICO	✓	
5	DESTORNILLADOR MULTIUSO	✓	
6	CHALECO	✓	
7	CAUCHO DE REPUESTO	✓	

Scanner dio como resultado que ya tiene reprogramación, se etiquetó.

REALIZADO POR: Alexander Suarez
NOMBRE Y APELLIDO TECNICO: Alexander Suarez
FIRMA: [Signature]

REVISADO POR JEFE DE TALLER: Victor Gimenez
NOMBRE Y APELLIDO: Victor Gimenez
FIRMA: [Signature]

LUGAR DE EMISIÓN

RAZÓN SOCIAL CLIENTE

Nº DE RIF O C.I.

LOTE

BARQUISIMETO

Jov. Ho Nacional, CA

J-50043700-5

DATOS DE LAS UNIDAD

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROTERÍA	SERIAL DE MOTOR	PLACA
F70 4x2	2023	Gris	LSCBB22TOPG605254		A53DE1S

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS

TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD CHANGAN / MDV

DATOS DE CHEQUEO

DAÑO	PIEZA DAÑADA	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA	
		1/4 3/4	1/2	F	41 Km	
	CAUCHO DE REPUESTO	SI	NO	FACTURAS	NO	FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
	GATO HIDRÁULICO	SI	NO	CERTIFICADO DE ORIGEN	SI	NO
	TRIANGULO DE SEGURIDAD	SI	NO	PLACAS	NO	LUCES (ALTA, BAJA, ANTI-NEBLAS, INTERMITENTE)
	DESTORNILLADOR MULTIUSO	SI	NO	MANUAL DE USUARIO	SI	NO
	PALANCA DE GATO	SI	NO	JUEGO DE LLAVES (2)	SI	NO
	PALANCA DE NEUMATICO	SI	NO	CORNETA	SI	NO
	CHALECO	SI	NO	RADIO REPRODUCTOR	SI	NO
	BOLSO	SI	NO	TAPA DEL TANQUE DE GASOL	SI	NO
	ENCENDEDOR	SI	NO	ANTENA DE RADIO	SI	NO
					SI	ESTRIBOS (SI APLICA)

OBSERVACIONES

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE Y APELLIDO: *W. Juan Rivero*

CEDULA: *13.652.22*

FIRMA: *[Signature]*

FECHA DE RECEPCIÓN Y CHEQUEO: *08/05/2023*



GUIA DE DESPACHO



Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39

Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro S/N caserío las Piedras, Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	CONTROL
YARITAGUA	8/5/2023	Nº. 0000000221
RAZÓN SOCIAL	RIF	CIUDAD
INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.		BARQUISIMETO

DIRECCIÓN DE DESTINO
BARQUISIMETO

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	PLACA
KAICENE F70 4x2	2023	GRIS	LSCBBZZTOPG605254	A53DE1S

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES			
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA	
			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		41 KM	
			CAUCHO DE REPUESTO	FACTURAS	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			GATO HIDRÁULICO	CERTIFICADO DE ORIGEN	LUCES INTERNAS	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			TRIANGULO DE SEGURIDAD	AMBAS PLACAS	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			DESTORNILLADOR MULTIUSO	MANUAL DE USUARIO	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			PALANCA DE GATO	MANUAL DE MTO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK
			PALANCA DE NEUMATICO	CORNETA	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS	
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK	OK / NO OK
			CHALECO	RADIO REPRODUCTOR	ANTENA DE RADIO	
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK	OK / NO OK
			BOLSO	TAPA DEL TANQUE DE GASOIL	BLUETOOTH	
			SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
			ENCENDEDOR	TACTIL DE PANTALLA	CAJON DURALINER	
			SI / NO	OK / NO OK	SI / NO	SI / NO

OBSERVACIONES

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: DANIEL CASTILLO	NOMBRE: <i>Suarez Alvarado</i>	NOMBRE: <i>Wendell Rojas</i>
CARGO: DESPACHADOR	CEDULA DE IDENTIDAD: <i>981497</i>	CARGO: <i>asesor de ventas</i>
FECHA: 8/5/2023	FECHA: 8/5/2023	FECHA: <i>08/05/2023</i>
FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO




Yo, Ilvimar Adan, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V13.922.277, en mi carácter de **Gerente de Comercialización** de la empresa **MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-30794600-8** autorizo al **Sr. Juan Mendoza** a trasladar un (1) vehículo perteneciente a esta empresa, desde nuestras instalaciones, ubicada en yaritagua, hasta la sede de Changan Auto, ubicada en Barquisimeto en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se compromete a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:


cant	MODELO	SERIAL CARROCERIA	SERIAL MOTOR	PLACA	AÑO	COLOR
1	F704X2	LSCBBZ2T0PG805254	15-37030071	A53DE1S	2023	GRIS

Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 08 días del mes de mayo de 2023

Atentamente,


Ilvimar Adan
Gerente Comercialización
0414-5336757




13921898

Teléfono: (+58) (424) - 532. 26 39

Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro. S/N caserío las Piedras, Yaritagua
Yaracuy