



RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD) <i>Porpor smelo</i>	CONCESIONARIO <i>Inmersiones Multinacion</i>	FECHA DE RECEPCION <i>09/03/23</i>
--	---	---------------------------------------

DATOS DE LA UNIDAD								
MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	SERIAL DE MOTOR	PLACA			
<i>Kaicum G30 4cy</i>	<i>23</i>	<i>VERDE</i>	<i>LSCBBZ2T1PG605327</i>	<i>15-37080035</i>	<i>A20CS (D)</i>			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> CODIGO DEL DAÑO 1 DOBLADO 2 ROTO 3 CORTADO 4 PERFORADO 5 RAYADO <input checked="" type="checkbox"/> 6 GOLPEADO 7 DESCONCHADO 8 SUCIO 9 FALTANTE 10 OTROS TAMAÑO DEL DAÑO 1 MENOS DE 5cms 2 DE 6 A 10cms 3 DE 11 A 20 cms 4 DE 21 A 30 cms 5 MAS DE 30 cms 6 REEMPLAZO DE PIEZA </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> PICK UP <input checked="" type="checkbox"/> SUV <input type="checkbox"/> SEDAN <input type="checkbox"/> </td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>						CODIGO DEL DAÑO 1 DOBLADO 2 ROTO 3 CORTADO 4 PERFORADO 5 RAYADO <input checked="" type="checkbox"/> 6 GOLPEADO 7 DESCONCHADO 8 SUCIO 9 FALTANTE 10 OTROS TAMAÑO DEL DAÑO 1 MENOS DE 5cms 2 DE 6 A 10cms 3 DE 11 A 20 cms 4 DE 21 A 30 cms 5 MAS DE 30 cms 6 REEMPLAZO DE PIEZA	PICK UP <input checked="" type="checkbox"/> SUV <input type="checkbox"/> SEDAN <input type="checkbox"/>	
CODIGO DEL DAÑO 1 DOBLADO 2 ROTO 3 CORTADO 4 PERFORADO 5 RAYADO <input checked="" type="checkbox"/> 6 GOLPEADO 7 DESCONCHADO 8 SUCIO 9 FALTANTE 10 OTROS TAMAÑO DEL DAÑO 1 MENOS DE 5cms 2 DE 6 A 10cms 3 DE 11 A 20 cms 4 DE 21 A 30 cms 5 MAS DE 30 cms 6 REEMPLAZO DE PIEZA	PICK UP <input checked="" type="checkbox"/> SUV <input type="checkbox"/> SEDAN <input type="checkbox"/>							

DATOS DE CHEQUEO GENERALES

KILOMETRAJE DE ENTRADA <i>24 Km</i>	NIVEL DE COMBUSTIBLE <i>1/4</i>	ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	CAUCHO DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	TRIANGULO DE SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GATO Y PALANCA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LLAVE DE NEUMÁTICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE LIMPIAPARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PLACAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DESTORNILLADOR MULTIUSO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES GENERALES		
<i>Bluetooth</i>		
<i>Rayon en guardabarros Izquierdo</i>		

SC1035SPCD5.S1-1301..GF2-006
20220410



LSCBBZ2T1PG605327

DATOS DE QUIEN RECIBE		
NOMBRE <i>Arif Pando</i>	CEDULA <i>18301624</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>
		FECHA DE RECEPCION Y CHEQUEO <i>09/03/23</i>




Yo, Ilvimar Adan, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V13.922.277, en mi carácter de **Gerente de Comercialización** de la empresa **MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-50025049-5** autorizo al **Transporte MN & E CA** a trasladar (1) vehículo perteneciente a esta empresa, hasta la sede de Inversiones Multinacional CA, ubicada en Barquisimeto en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se compromete a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:


MODELO	SERIAL	CARROCERIA	SERIAL MOTOR	PLACA	AÑO	COLOR
F704X4	LSCBBZ2T1PG605327		15-37030035	A20CS6D	2023	VERDE

Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 09 día del mes de marzo de 2023

Atentamente,


Ilvimar Adan
Gerente Comercialización
0414-5336757



Reiki Blonco
17320817




GUIA DE DESPACHO




Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39

Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro S/N caserío las Piedras. Yanitagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		CONTROL
YARITAGUA		9/03/2023		Nº. 000000106
RAZON SOCIAL		RIF	CIUDAD	TELEFONO
MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A			BARQUISIMETO	
DIRECCION DE DESTINO				
AV BRACAMONTE ENTRE AVENIDA VENEZUELA Y AVENIDA LIBERTADOR.				

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	PLACA
KAICENE F70 4x4	2023	VERDE	LSCBBZ2T1PG605327	A20CS6D

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES			
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA	
					24 KM	
			CAUCHO DE REPUESTO	FACTURAS	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE)	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	
			GATO HIDRÁULICO	CERTIFICADO DE ORIGEN	LUCES INTERNAS	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	
			TRIANGULO DE SEGURIDAD	PLACAS	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	
			DESTORNILLADOR MULTIUSO	MANUAL DE USUARIO	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE	
			SI / NO	SI / NO	OK / NO OK	
			PALANCA DE GATO	FUNCIONAMIENTO TAPA GASOIL	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS	
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK	
			PALANCA DE NEUMATICO	CORNETA	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS	
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK	
			CHALECO	RADIO REPRODUCTOR	ANTENA DE RADIO	
			SI / NO	OK / NO OK	OK / NO OK	
			BOLSO	TAPA DEL TANQUE DE GASOIL	ESTRIBOS	
			SI / NO	SI / NO	SI / NO	
			ENCENDEDOR	OBSERVACIONES	CAJON DURALINER	
			SI / NO		SI / NO	

OBSERVACIONES

LLEVA UN MANUAL DE MANTENIMIENTO ✓
LLEVA UN BLUETOOTH ✓

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: FRANCISCO BARRIOS	NOMBRE: <i>Reilly Blanco</i>	NOMBRE:
CARGO: COORDINADOR DISTRIBUCION	CEDULA DE IDENTIDAD: <i>14320874</i>	CARGO:
FECHA: 9/03/2023	FECHA: 9/03/2023	FECHA:
FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO