



# RECEPCION Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD) <i>Barquisimeto</i>	CONCESIONARIO <i>Imágenes y Multimedia</i>	FECHA DE RECEPCION <i>02/03/23</i>
--	---	---------------------------------------

## DATOS DE LA UNIDAD

MODELO <i>F70 4x4</i>	AÑO <i>23</i>	COLOR <i>Blanco</i>	SERIAL DE CARROCERÍA <i>LSBBZ2T2 PG604266</i>	SERIAL DE MOTOR <i>15-3612028</i>	PLACA <i>A220SGD</i>
--------------------------	------------------	------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------

<b>CODIGO DEL DAÑO</b> 1 DOBLADO 2 ROTO 3 CORTADO 4 PERFORADO 5 RAYADO 6 GOLPEADO 7 DESCONCHADO 8 SUCIO 9 FALTANTE 10 OTROS <b>TAMAÑO DEL DAÑO</b> 1 MENOS DE 5cms 2 DE 6 A 10cms 3 DE 11 A 20 cms 4 DE 21 A 30 cms 5 MAS DE 30 cms 6 REEMPLAZO DE PIEZA	PICK UP <input checked="" type="checkbox"/>		SEDAN <input type="checkbox"/>	
			SUV <input type="checkbox"/>	

## DATOS DE CHEQUEO GENERALES

KILOMETRAJE DE ENTRADA <i>34km</i>	NIVEL DE COMBUSTIBLE <i>51km</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> FULL	ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	CAUCHO DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CORNETA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A	TRIANGULO DE SEGURIDAD <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANTENA DE RADIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GATO Y PALANCA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LLAVE DE NEUMÁTICO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DESTORNILLADOR MULTIUSO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELÉCTRICOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES GENERALES		PLACAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>El vehículo 4x4 con muchos detalles de pegado</i> <i>Sugerir en el próximo informe</i> <i>Manejo interno en truck (Varias)</i> <i>Desp. interno mancha de pintura en zona de vidrio Parte Piloto</i>		FUNCIONAMIENTO MALETERA/COMPUERTA TRASERA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

## DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE <i>Geidy Gonzalez</i>	CEDULA <i>18301624</i>	FECHA DE RECEPCION Y CHEQUEO <i>02/03/23</i>
---------------------------------	---------------------------	---



# GUIA DE DESPACHO




Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39  
 Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro 5/N caserio las Piedras, Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	CONTROL
YARITAGUA	2/3/2023	Nº. 00000080
RAZÓN SOCIAL	RIF	CIUDAD
INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A		BARQUISIMETO
DIRECCION DE DESTINO		TELEFONO
BARQUISIMETO		

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	PLACA
KAICENE F70 4x4	2023	BLANCO	LSCBBZ2T2PG604266	A22CS6D

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIFA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES			
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA	
			[Fuel Gauge]		34 KM	
			CAUCHO DE REPUESTO	FACTURAS	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTES)	
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NO OK <input checked="" type="checkbox"/>
			GATO HIDRÁULICO	CERTIFICADO DE ORIGEN	LUCES INTERNAS	
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NO OK <input checked="" type="checkbox"/>
			TRIANGULO DE SEGURIDAD	AMBAS PLACAS	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS	
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NO OK <input checked="" type="checkbox"/>
			DESTORNILLADOR MULTIUSO	MANUAL DE USUARIO	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE	
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NO OK <input checked="" type="checkbox"/>
			PALANCA DE GATO	AMBAS LLAVES DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS	
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NO OK <input checked="" type="checkbox"/>
			PALANCA DE NEUMATICO	CORNETA	MANUAL DE MANTENIMIENTO	
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
			CHALECO	RADIO REPRODUCTOR	ANTENA DE RADIO	
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	OK <input checked="" type="checkbox"/> NO OK <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NO OK <input checked="" type="checkbox"/>
			BOLSO	TAPA DEL TANQUE DE GASOIL	CAJON DURALINER	
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
			ENCENDEDOR	BLUETOOTH	ESTRIBOS	
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: DANIEL CASTILLO	NOMBRE: Luis Hernández	NOMBRE: [Signature]
CARGO: AUDITOR DE CALIDAD	CEQUILA DE IDENTIDAD: 10.964391	CARGO: [Signature]
FECHA: 2/3/2023	FECHA: 2/3/2023	FECHA: 02/03/2023
FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO	FIRMA / SELLO




Yo, Ivimar Adan, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V13.922.277, en mi carácter de **Gerente de Comercialización** de la empresa **MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-30794600-8** autorizo al Sr. **Luis Hernandez** a trasladar un (1) vehiculo perteneciente a esta empresa, desde nuestras instalaciones, ubicada en yaritagua, hasta la sede de Changan Auto, ubicada en Barquisimeto en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se comprometo a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:


MODELO	SERIAL VIN	SERIAL MOTOR	PLACA	AÑO	COLOR
F704X4	LSCBBZ2T2PG604266	15-36112028	A22CS6D	2023	BLANCO

Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 02 día del mes de marzo de 2023

Atentamente,

  
Ivimar Adan  
Gerente Comercialización  
0414-5336757



  
MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A.  
VENTAS  
02/03/23

