




LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD) <i>El Vigia</i>	CONCESIONARIO <i>Andina Motors, C.A.</i>	FECHA DE RECEPCION
--	---	--------------------

DATOS DE LA UNIDAD

MODELO <i>Kaicene F70</i>	AÑO <i>2023</i>	COLOR <i>Blanco</i>	SERIAL DE CARROCERÍA <i>LSCB322T2PG605241</i>	SERIAL DE MOTOR	PLACA <i>A19CS80</i>
------------------------------	--------------------	------------------------	--	-----------------	-------------------------

CODIGO DEL DAÑO 1 DOBLADO 2 ROTO 3 CORTADO 4 PERFORADO 5 RAYADO <input checked="" type="checkbox"/> 6 GOLPEADO 7 DESCONCHADO 8 SUCIO 9 FALTANTE 10 OTROS TAMAÑO DEL DAÑO 1 MENOS DE 5cms 2 DE 6 A 10cms 3 DE 11 A 20 cms 4 DE 21 A 30 cms 5 MAS DE 30 cms 6 REEMPLAZO DE PIEZA	PICK UP <input checked="" type="checkbox"/> 	SEDAN <input type="checkbox"/>  SUV <input type="checkbox"/> 
---	---	--

DATOS DE CHEQUEO GENERALES

KILOMETRAJE DE ENTRADA	NIVEL DE COMBUSTIBLE 1/4 <input type="radio"/> 1/2 <input type="radio"/> 3/4 <input type="radio"/> FULL <input type="radio"/>	ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FACTURAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	CAUCHO DE REPUESTO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CORNETA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	TRIANGULO DE SEGURIDAD <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANTENA DE RADIO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GATO Y PALANCA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LLAVE DE NEUMÁTICO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DESTORNILLADOR MULTIUSO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

OBSERVACIONES GENERALES

- Parrillas Kaicene (Rayas Profundas)
- Pintura con Fogaje (se nota al Tacto)
- Capó Rayas Profundas
- Letras F70 en el capón mal pegadas
- Desvadre entre el guardafango Parachoque
- Techo con Rayones

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	FECHA DE RECEPCIÓN Y CHEQUEO
--------	--------	-------	------------------------------