

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.
SERV. FLOTILLA

J-50043700-5
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1
Fecha: 29/01/2024
Hora : 07:36 am

Orden de Servicio Nro. S2 - 296

GABRIELA CAMPOS

Procedencia : Emisión : 29/01/2024 07:38:11 Prometido : 29/01/2024 15:38:07

Cliente : MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A. Ced/Rif : J-50025049-5

Tifs.: MOV (0424) 5814147

Modelo : HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Fabricación: LSCBBZ2T5PG728516 Carrocería: LSCBBZ2T5PG728516 Motor: 15-38040628 Placa: A53CS9D

Kmts.: 17 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T5PG728516


Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

PDI Y LAVADO



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACINT	Bueno	0,00

OBSERVACIONES:PDI / LAVADO

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente



INSPECCION DE VEHICULOS NUEVOS PDI SERVICIO



DATOS DEL VEHICULO

FECHA DE INSPECCION: **26-01-24**
 SERIAL DE CARROCERIA: **LSG7B3Z2TS DG 728516**
 SERIAL DE MOTOR: **15-38040628**
 AÑO: **2024**
 KILOMETRAJE AL RECIBIR: **17 Km.**
 NIVEL DE COMBUSTIBLE: **2 RAYA**

OBSERVACIONES GENERALES DEL VEHICULO

INSPECCION DEL VEHICULO

ITEM	DESCRIPCION	OK	NOX	OBSERVACIONES
1	LUCES INTERNAS Y ACCESORIOS	/		
2	LUCES DEL TABLERO	/		
3	GRADUACION DE LUCES	/		
4	LUZ DE EMERGENCIA	/		
5	PALANCA DE LUCES	/		
6	CORNETA	/		
7	TAPICERIA DE ASIENTOS	/		
8	ALFOMBRAS	/		
9	TABLERO	/		
10	ESPEJO RETROVISOR	/		
11	CONTROL DE RETROVISORES	/		
12	CHAPA / SER NIV	/		
13	ENCENDIDO	/		
14	LIMPIAPARABRISAS	/		
15	DISPENSADOR DE LIMPIAPARABRISAS	/		
16	FUNCIONAMIENTO DE VIDRIOS DE PUERTAS	/		
17	FRENO DE MANO	/		
18	ANTENA DE RADIO / FUNCIONAMIENTO DEL RADIO	/		
19	CINTURON DE SEGURIDAD	/		
20	FUNCIONAMIENTO DE GUANTERA	/		
21	TAPA SOL	/		
22	FUNCIONAMIENTO DE A/A	/		
23	COMANDOS DE VOLANTE	/		

ITEM	DESCRIPCION	OK	NOX	OBSERVACIONES
1	COMPUERTA DE CARGA	/		
2	LLAVES Y CERRADURAS	/		
3	MOLDURAS, PARRILLA Y EMBLEMAS	/		
4	MICAS (TRASERAS Y DELANTERAS)	/		
5	PARABRISAS (DELANTERO Y TRASERO)	/		
6	PARACHOQUES (DELANTERO Y TRASERO)	/		
7	CERTIFICACION DE TORQUES	/		
8	ESTRIBOS (S/A)	/		
9	TAPA DE COMBUSTIBLE	/		
10	ANTIVUELCO Y GANCHOS	/		
11	ETIQUETAS (MDV - 4X4)	/		

ITEM	DESCRIPCION	OK	NOX	OBSERVACIONES
1	AJUSTE DE PALANCA DE VELOCIDADES	/		
2	FUNCIONAMIENTO DE TAPA DE COMBUSTIBLE	/		
3	FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS	/		
4	MANILLAS DE APERTURA	/		
5	LUCES (ALTAS-MEDIAS-BAJAS, COCUYOS Y STOP)	/		
6	FUNCIONAMIENTO DEL ELECTROVENTILADOR	/		
7	BATERIA	/		

ITEM	DESCRIPCION	OK	NOX	OBSERVACIONES
1	EXTINTOR	/		
2	GATO	/		
3	PALANCA DE GATO	/		
4	PALANCA DE NEUMATICO	/		
5	DESTORNILLADOR MULTIUSO	/		
6	CHALECO	/		
7	CAUCHO DE REPUESTO	/		

OBSERVACIONES GENERALES

*Se Completa Limpio Vehículo
 * fluidos en normalidad, & ajuste los neumáticos.
 * tiene un pequeño pedazo entre la puerta de la terna del Capó.
 * Se desgrana pequeño solo de pintura solo derecho de Calaña. ya está por debajo del transparente.*

REALIZADO POR: **Cristian Flores** REVISADO POR JEFE DE TALLER: **[Firma]**
 NOMBRE Y APELLIDO TECNICO: **Cristian Flores** NOMBRE Y APELLIDO: **[Firma]**
 FIRMA: **[Firma]** FIRMA: **[Firma]**



RECEPCIÓN Y REPORTE DE DAÑOS DE UNIDADES NUEVAS



LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD)	CONCESIONARIO	FECHA DE RECEPCIÓN
BARQUISIMETO	INVERSIONES MULTINACIONAL, CA	26/01/2024

DATOS DE LA UNIDAD																																																											
MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	SERIAL DE MOTOR	PLACA																																																						
HUNTER 4X4	2023	BLANCO	LSCBBZ2T5PG728516	15-38040628	A53CS9D																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DEL DAÑO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VEHICULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DOBLADO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PICK UP <input type="checkbox"/> SUV</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ROTO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CORTADO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PERFORADO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RAYADO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GOLPEADO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DESCONCHADO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SUCIO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FALTANTE</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>TAMAÑO DEL DAÑO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VEHICULO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MENOS DE 5cms</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DE 6 A 10cms</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DE 11 A 20 cms</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DE 21 A 30 cms</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MAS DE 30 cms</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REEMPLAZO DE PIEZA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DEL DAÑO	DESCRIPCIÓN	VEHICULO	1	DOBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> PICK UP <input type="checkbox"/> SUV	2	ROTO	<input type="checkbox"/>	3	CORTADO	<input type="checkbox"/>	4	PERFORADO	<input type="checkbox"/>	5	RAYADO	<input type="checkbox"/>	6	GOLPEADO	<input type="checkbox"/>	7	DESCONCHADO	<input type="checkbox"/>	8	SUCIO	<input type="checkbox"/>	9	FALTANTE	<input type="checkbox"/>	10	OTROS	<input type="checkbox"/>	TAMAÑO DEL DAÑO	DESCRIPCIÓN	VEHICULO	1	MENOS DE 5cms	<input type="checkbox"/>	2	DE 6 A 10cms	<input type="checkbox"/>	3	DE 11 A 20 cms	<input type="checkbox"/>	4	DE 21 A 30 cms	<input type="checkbox"/>	5	MAS DE 30 cms	<input type="checkbox"/>	6	REEMPLAZO DE PIEZA	<input type="checkbox"/>
CODIGO DEL DAÑO	DESCRIPCIÓN	VEHICULO																																																									
1	DOBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> PICK UP <input type="checkbox"/> SUV																																																									
2	ROTO	<input type="checkbox"/>																																																									
3	CORTADO	<input type="checkbox"/>																																																									
4	PERFORADO	<input type="checkbox"/>																																																									
5	RAYADO	<input type="checkbox"/>																																																									
6	GOLPEADO	<input type="checkbox"/>																																																									
7	DESCONCHADO	<input type="checkbox"/>																																																									
8	SUCIO	<input type="checkbox"/>																																																									
9	FALTANTE	<input type="checkbox"/>																																																									
10	OTROS	<input type="checkbox"/>																																																									
TAMAÑO DEL DAÑO	DESCRIPCIÓN	VEHICULO																																																									
1	MENOS DE 5cms	<input type="checkbox"/>																																																									
2	DE 6 A 10cms	<input type="checkbox"/>																																																									
3	DE 11 A 20 cms	<input type="checkbox"/>																																																									
4	DE 21 A 30 cms	<input type="checkbox"/>																																																									
5	MAS DE 30 cms	<input type="checkbox"/>																																																									
6	REEMPLAZO DE PIEZA	<input type="checkbox"/>																																																									

DATOS DE CHEQUEO GENERALES			
KILOMETRAJE DE ENTRADA <i>17 km</i>	NIVEL DE COMBUSTIBLE <i>20 L</i> E <input checked="" type="radio"/> 1/4 <input type="radio"/> 1/2 <input type="radio"/> 3/4 <input type="radio"/> FULL	ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
FACTURAS <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	CAUCHO DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CORNETA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CERTIFICADO DE ORIGEN <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	TRIANGULO DE SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANTENA DE RADIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES (ALTA, BAJA, ANTINEBLAS, INTERMITENTE) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
MANUAL DE USUARIO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	GATO Y PALANCA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
PLAN DE GARANTÍA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	LLAVE DE NEUMÁTICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS Y CHALECO (SI APLICA) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PLACAS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
JUEGO DE LLAVES (2) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DESTORNILLADOR MULTIUSO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES GENERALES			FUNCIONAMIENTO PUERTA MALETERA/COMPUERTA TRASERA <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
TECHO SOLAR <input type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> NO OK			
MICRO SD <input type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO OK			
LUZ DE TAPA SOL <input type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO OK			
<i>Detalle de pintura en guardabarridos derecho izquierdo y parte interior de lazo de cepillado</i>			

DATOS DE QUIEN RECIBE			
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	FECHA DE RECEPCIÓN Y CHEQUEO
AILEF MENDOZA	V - 18,301,624		26/01/2024



GUIA DE DESPACHO



CHANGAN AUTO

Teléfono: (+58)(424) - 532. 26 39

Dirección: Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro S/N caserío las Piedras. Yaritagua Yaracuy

LUGAR DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN		CONTROL
YARITAGUA	26/01/2024		Nº. D-000000047
RAZON SOCIAL	RIF	CIUDAD	TELEFONO
INVERSIONES MULTINACIONAL		BARQUISIMETO	

DIRECCION DE DESTINO
BARQUISIMETO

MODELO	AÑO	COLOR	SERIAL DE CARROCERÍA	PLACA
HUNTER 4X4	2023	BLANCO	LSCBBZ2T5PG728516	A53CS9D

CODIGO DEL DAÑO	
1	DOBLADO
2	ROTO
3	CORTADO
4	PERFORADO
5	RAYADO
6	GOLPEADO
7	DESCONCHADO
8	SUCIO
9	FALTANTE
10	OTROS
TAMAÑO DEL DAÑO	
1	MENOS DE 5cms
2	DE 6 A 10cms
3	DE 11 A 20 cms
4	DE 21 A 30 cms
5	MAS DE 30 cms
6	REEMPLAZO DE PIEZA



RELACION DE NO CONFORMIDAD MDV / CLIENTE			OBSERVACIONES		
PIEZA	DAÑO	TAMAÑO	NIVEL DE COMBUSTIBLE		KILOMETRAJE DE ENTREGA
					16 KM
			CAUCHO DE REPUESTO	FACTURAS	LUCES (ALTA, BAJA, ANTIHIEBLAS, INTERMITENTE)
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			GATO HIDRÁULICO	CERTIFICADO DE ORIGEN	LUCES INTERNAS
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			TRIANGULO DE SEGURIDAD	PLACAS	FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			DESTORNILLADOR MULTIUSO	MANUAL DE USUARIO	FUNCIONAMIENTO MANDO DE VOLANTE
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			PALANCA DE GATO	MANUAL DE MITO	FUNCIONAMIENTO MANDO ELEVAVIDRIOS
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			PALANCA DE NEUMÁTICO	CORNETA	FUNCIONAMIENTO RETROVISORES ELECTRICOS
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			CHALECO	RADIO REPRODUCTOR	ANTENA DE RADIO
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			BOLSO	TAPA DEL TANQUE DE GASOL	ESTRIBOS
			SI / NO	SI / NO	SI / NO
			ENCENDEDOR	OBSERVACIONES	CAJON DURALINER
			SI / NO		SI / NO

OBSERVACIONES

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MDV C.A.	TRANSPORTE	SEGURIDAD	CONCESIONARIO / CLIENTE FINAL
ENTREGA UNIDAD A TRANSPORTE	RECIBE UNIDAD QUE TRASLADA	REVISIÓN DE SEGURIDAD	RECIBE UNIDAD DEL TRANSPORTE
NOMBRE: DANIEL CASTILLO	NOMBRE: YENNER CHIRRES	NOMBRE: Ori CHACHA	NOMBRE:
CARGO: DESPACHADOR	CEDULA DE IDENTIDAD: 18053133	CEDULA DE IDENTIDAD: 6 607 240	CARGO:
FECHA: 26/01/2024	FECHA: 26/01/2024	FECHA: 26/01/2024	FECHA:
FIRMA / SELLO	FIRMA	FIRMA	FIRMA / SELLO

DESPACHADO




Yo, Ivimar Adan, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nro. V13.922.277, en mi carácter de **Gerente de Comercialización** de la empresa **MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A. RIF J-50025049-5** autorizo a **Servicios de Gruas Juan Mendoza** a trasladar (1) un vehículo perteneciente a esta empresa, desde nuestras instalaciones ubicadas en Yaritagua, hasta la sede de Inversiones Multinacional CA, ubicada en Barquisimeto en consignación para su respectiva venta, en donde el consignatario se compromete a cancelar dicha unidad una vez realizada la negociación. Las características son las siguientes:

CANT	MODELO	SERIAL DE CARROCERIA	SERIAL DE MOTOR	PLACA	AÑO	COLOR
1	HUNTER 4X4	LSCBBZ2T5PG728516	15-38040628	A53CS9D	2023	BLANCO

Constancia que se expide en la ciudad de Barquisimeto a los 26 día del mes de enero de 2024


Atentamente,


Ivimar Adan
Gerente Comercialización
0414-5336757



YENDER CHIRINOS
18053133

DESPACHADO


INVERSIONES
MULTINACIONAL DE VEHICULOS C.A.
RIF J-50025049-5
YARITAGUA

Teléfono: (+58) (424) - 532. 26 39

Calle Principal local parcela 53 Parque Industrial del Este Nro. S/N caserío las Piedras. Yaritagua
Yaracuy